



I . ADEGUAMENTO SISMICO CON CONTROVENTI VISCOSI

L'AQUILA

SCHEMA DI PROGETTO



PROGETTO

Successivamente la crisi sismica dell'Aprile 2009 molti edifici a L'Aquila sono risultati danneggiati dal sisma.

Il condomio don Bosco è stato un esempio di adeguamento sismico attraverso l'utilizzo di un controvento dissipativo viscoso.

PRODOTTI SOMMA

SOMMA ha fornito 6 FVD 450/200 e 11 FVD 200/200

INFORMAZIONI GENERALI

LUOGO: l'Aquila

NAZIONE: Italy

ANNO DI FORNITURA: 2014

